

**OCORRÊNCIA E LAUDO DE Nº 01.03.06.082020.019104.**

**LAUDO DE EXAME PERICIAL QUÍMICO METALOGRÁFICO**

No décimo nono dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte (19/10/2020), nesta cidade de Campina Grande e no Núcleo de Criminalística do Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba, de conformidade com a legislação e os dispositivos regulamentares vigentes, pelo Chefe do Núcleo Dr. Sidkley da Costa Oliveira, foram designados os Peritos Oficiais Criminais Marçal de Medeiros Pereira Brito e Renato de Aguiar Nóbrega para procederem ao Exame Pericial Químico Metalográfico, em atendimento à solicitação da Dra. Maira Roberta Mendes Brito Araújo – Delegada de Polícia Civil – Plantão Centralizado em Campina Grande/PB, contida no ofício s/nº/2020, datado de 10/08/2020.


**I – HISTÓRICO**

Às 10h do dia 19/10/2020, atendendo a solicitação acima mencionada, os Peritos designados compareceram ao estacionamento interno da Central de Polícia Civil em Campina Grande/PB, onde no veículo abaixo citado realizaram Exames Periciais, conforme especificações descritas a seguir.

**II – DOS EXAMES**

**A – DO VEÍCULO**

Tratava-se de um veículo automóvel da marca/modelo HYUNDAI/HB20, cor cinza, de placa PPO – 1276/ES.




Fotografia ilustrativa 01 – Mostra uma visão geral do veículo.



Continuação do Laudo 01.03.06.082020.019104.


### B – DO EXAME QUÍMICO METALGRÁFICO

Após a inspeção visual no local da gravação do NIV, travessa do assoalho embaixo do banco do passageiro dianteiro, os Peritos constataram que a referida gravação foi suprimida, havendo no local uma cavidade de formato retangular.



Fotografia ilustrativa 02 – Mostra detalhes do local onde havia a gravação do NIV no veículo.

Quanto à gravação da Sequência Alfanumérica Identificadora do Motor, havia no bloco do motor a gravação da seguinte sequência: F3LAFU534683. A peça suporte de tal gravação apresentava vestígios de esmerilhamento, bem como os caracteres ali gravados apresentavam características **divergentes** das utilizadas pelo fabricante. Devido aos danos na peça suporte quando do processo adulterador, não foi possível identificar a Sequência Identificadora original do motor.



Fotografia ilustrativa 03 – Mostra detalhes da gravação adulterada da Sequência Alfanumérica Identificadora do motor presente no veículo.



Continuação do Laudo **01.03.06.082020.019104.**

### **III - CONCLUSÃO**

Em razão do todo apresentado e mediante os elementos materiais encontrados, concluem os Peritos que o veículo automóvel da marca/modelo HYUNDAI/HB20, objeto do presente exame pericial, apresentava **adulteração** pela supressão da peça suporte da gravação do NIV e por meio da remoção da gravação original da Sequência Alfanumérica Identificadora do motor e posterior remarcação de outra sequência alfanumérica, conforme relatado nos itens II – B e II –C deste laudo.


Quando do Exame o veículo portava uma placa (PPO - 1276) e um motor com uma gravação adulterada (F3LAFU534683) registrada no veículo automóvel da marca/modelo HYUNDAI/HB20 1.0 M COMFOR, cor prata, de NIV: 9BHBG51CAGP598146, com registro de veículo baixado.

Devido aos danos nos locais das gravações dos itens identificadores observados no veículo, não foi possível identificá-los, e conseqüentemente identificar/individualizar o veículo objeto do Exame.

Segue anexa a consulta realizada na rede BIN/RENAVAM.

Após os exames o veículo foi deixado no mesmo local onde se encontrava.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente Laudo que vai assinado e rubricado por ambos os Peritos, ficando dele uma cópia autenticada e arquivada neste Núcleo de Criminalística.

  
**Renato de Aguiar Nóbrega**  
Perito Oficial Criminal

  
**Marçal de Medeiros Pereira Brito**  
Perito Oficial Criminal



Continuação do Laudo 01.03.06.082020.019104.

**ANEXO**

Sistema Integrado de Veiculo 29/10/2020  
Modulo de Renavam 09:13:22  
RNVP0901 - Consulta Veiculo na BIN ==> 902 DETRAN/PB

Placa : PPO1276 Municipio : 5703 VILA VELHA UF : ES  
Chassi: 9BHBG51CAGP598146 Rem : Nao Renavam : 01084825888

Marca : HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR Tipo: AUTOMOVEL Carroceria:999 NENHUMA  
Cor : PRATA Esp: PAS Fab.: 2016 Mod.:2016 Montagem: COMPLETA  
Cap.Pas: 005 Pontencia: 080 Cilindrada: 0998 Num.Eixos : 02  
Cap.Carga: 000,00 CMT : 001,82 PBT: 001,42 Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

N.Motor : F3LAFU534683 Num.Caixa Cambio: HA1512976672

N.Carroc: Eixo Traseiro:  
Procedencia: NACIONAL Eixo Auxiliar :

Sit.Veiculo: BX NORMAL  
Proprietario : 12982106744 Atualizado BIN: 30/10/2018

<< Informacoes Complementares >>

Restricoes : NAO Importacao: NAO Restricao RFB: NAO  
Faturamento: SIM Diplomata : NAO Transf.Outro Pais : NAO  
Recall : NAO Recall Montadora : NAO Emplacamento Eletronico NAO  
F3 Volta Placa Mercosul : NAO F12 Fim  
Transacao Efetuada OK

