



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (25/01/2023) a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 604-2021-SR-PF-PB, em atenção ao contrato nº SEI/MJ - 16875244, reuniu-se a fim de avaliar os bens relacionados a seguir para serem leiloados.

A comissão fundamentou o trabalho de avaliação para posterior alienação dos bens do FUNAD nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: sentença judicial em processo criminal ligado a tráfico de drogas
- b) Oportunidade e conveniência da alienação: **Alienação Antecipada – Outros Crimes.**

Após detalhada análise do(s) bem(ns), foi(ram) realizado(s) o(s) seguinte(s) registro(s):

1) Discriminação: 01 (um) veículo, Marca: HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR, Placa: QMT0290/PB, ano e modelo: 2017/2018, Cor: PRATA, Chassi: 9BHBG51CAJP802474, Motor: F3LAHU804785, RENAVAM: 1127154998.

2) Descrição completar; **trata-se de um veículo, em bom estado de uso e conservação, pintura parcialmente queimada, pneus ruins, para choques avariados, para-brisa dianteiro quebrado, sem poder avaliar o motor e a parte elétrica devido o tempo parado (bateria descarregada).**

3) Situação de multas/débitos/RENAJUD: Consta RENAJUD de transferência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com a data da inclusão em 16/12/2022, nos autos de nº 0805540-86.2022.4.05.8200, sem multas, conforme tela do SENATRAN e do DETRAN/PB em anexo:

Consulta RENAJUD

Dados do veículo

Placa	QMT0290	Código RENAVAM	01127154998
CPF/CNPJ do Proprietário	046225324-41	Chassi	9BHBG51CAJP802474

Processos

Restrição	Data/Hora da Inclusão	Tribunal	Órgão Judiciário	Processo
TRANSFERENCIA	16/12/2022 - 12:04:37	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	SJ-PB	0805540862022405820

Total de restrições: 1 Total de Processos: 1

Exibir: 10 1-1 de 1 itens Pagina 1

Dados informados

Código Renavam	01127154998
Placa	QMT0290
CPF/CNPJ	046.225.324-41
Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1:	Não há
Restrição-2:	Não há
Restrição-3:	Não há
Restrição-4:	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENA/JUD?	Sim
Existe multa RENAINF?	Não
Existe recall?	Não
Ostenta placa novo padrão?	Não
Existe restrição PGFN?	Não

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

4) Circulável / Sucata: **VEÍCULO.**

5) Ficha de inspeção veicular:

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)														
UF: PB		PÁTIO ORIGEM: SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL - PB						DATA INSPEÇÃO: 19/10/2022						
CHASSI: 9BHBG51CAJP802474			RENAVAM: 1127154998			HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:						
MARCA: HYUNDAI		MODELO/TIPO: HB20 1.0M COMFOR		ANO FABRICAÇÃO: 2017		COR: BRANCA		PLACA: QMT-0290/PB						
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV-AVARIADO	F-FALTANDO	OK-SEM AVARIA	LÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	REGULAR	SUCATA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	NAO						
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	AV	F	OK	12	PORTA TRASEIRA DIREITA	AV	F	OK	23	MACAÇO	AV	F	OK
2	PARACHOQUE TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24	TRIÂNGULO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	FAROL DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14	PORTA MALAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25	BANCOS DIANTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	FAROL ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	26	BANCOS TRASEIROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	PARABRISA DIANTEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27	FORRAÇÃO DO TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	CAPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	28	FORRAÇÃO INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	TETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	29	PEDAIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30	VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31	ALAVANCA DE MARCHAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21	PARABRISA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22	CHAVE DE RODAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33	MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PNEUS				RODAS				LIGA						
	DIANTEIRO DIREITO	FALTA	BOM	RUIM		DIANTEIRO DIREITO		FALTA	FERRO	LIGA				
	DIANTEIRO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		DIANTEIRO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TRASEIRO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TRASEIRO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		TRASEIRO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QUANTIDADE DE CHAVES: 01		EXISTE CRV: NÃO		CRLV (ANO): NÃO										
DATA: 19 10 2022														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)														
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA								

6) Imagens do(s) bem(ns):





7) Valor avaliado pelo leiloeiro: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

8) Valor avaliado pela comissão: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

9) Valor do Lance Inicial: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo

João Pessoa/PB 25 de janeiro de 2023

MIGUEL ALEXANDRINO MONTEIRO NETO
Leiloeiro
Matrícula nº 012

ÉRICO DUTRA SÁTIRO FERNANDES
Presidente da Comissão
Matrícula nº 13.995
9935

PÉRICLES DANGELO DE CARVALHO E BARROS
Membro da Comissão
Matrícula nº 13.992

ANDRÉ CARVALHO BATISTA
Membro da Comissão
Matrícula nº 12.548